

## 关于对连廊及景观塔耐力板进行维修的请示

天然居业主委员会：

小区 DE 栋和 EF 栋风雨连廊顶棚及景观塔维护耐力板，经过多年使用已老化破损；此外，因钢材顶面锈蚀，如不揭开顶盖无法进行铁件油漆维护。因旧耐力板已使用了 12 年以上，也存在一定的安全隐患，服务中心建议对上述破损耐力板进行整体更换，经服务中心询价，维修费用约 3.5 万元。请业委会予以回复，以便服务中心上报公司进行招标。

