

## 029 号文 关于天然居 E 栋电梯机房空调外机电机维修的函

天健诚服（天然居）【2023】029

致天然居业主委员会：

关于天然居 F 栋电梯机房 2P 空调不制冷，服务中心请专业人员检测，发现是空调外机电机烧坏，进行维修电机，维修费用共计 600.00 元（详见附件），该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司



空调图片.doc



转账凭证.doc

天然居服务中心

2023 年 7 月 1 日