

035 号文 关于天然居 ABCDEF 栋楼顶避雷杆紧急修复的函

天健城市服务（天然居）【2023】035

致天然居临时业主委员会：

因天然居 ABCDEF 栋楼顶避雷杆，处于高空状态的小区避雷杆，年久失修，自然风化的原因，导致生锈，油漆脱落，螺丝风化，处于高中危险状态，现服务中心建议专业人员进行紧急加固，更换螺丝配件，重新做防锈刷漆处理，先做一根避雷针。现有四家专业公司报价：一是：深圳市全盈建设工程有限公司报价：17852.00 元，二是深圳市福田区鸿祥不锈钢材料经营部报价：22200.00 元，三是深圳市洋元盛世装饰工程有限公司报价 16900.00 元，四是：深圳市腾达不锈钢工程有限公司报价：21809.00 元（详见附件）。最低报价单位为：深圳市洋元盛世装饰工程有限公司报价 16900.00 元。该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2023 年 7 月 2 日



避雷杆图片.doc



深圳市福田区鸿祥



深圳市全盈建设工



深圳市腾达装饰不



深圳市洋元盛世装

不锈钢材料经营部报价单.p
锈钢工程有限公司报价单.d