

080 号文 关于天然居 D 栋 1 号客梯更换旋转编码器的函

天健诚服（天然居）【2023】080

致天然居临时业主委员会：

天然居 D 栋 1 号客梯发生故障，经现场技术人员检查，发现电梯旋转编码器已经出现老化磨损现象，存在安全隐患，为了保证电梯运行正常，避免安全事故发生，保证乘客的安全，服务中心建议紧急需更换编码器，预算费用 1471.50 元（详见附件），该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会委员予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2023 年 12 月 1 日



D栋1号客梯更换
旋转编码器的报价



D栋更换编码器图
片.doc