

037 号文 关于天然居 E 栋发电机启动控制面板故障

导致无法启动紧急更换的函

天健城市服务（天然居）【2024】037

致天然居第七届业主委员会：

天然居 E 栋发电机组经专业人员检测，控制器老化损坏，造成电磁阀闭合不严，充电故障等故障。为了不影响发电机正常运转，保障发电机正常使用，服务中心紧急请专业人员维修更换配件，费用 4390.00 元（详见附件）。该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司
天然居服务中心
2024 年 3 月 2 日



发电机控制板更换
报价单.pdf