

072号文 关于天然居F栋3101楼顶.主卧外墙.凸窗漏水紧急维修 的函

天健城市服务（天然居）【2022】072

致天然居业主委员会：

因天然居 F3101 楼顶漏水，主卧外墙漏水，凸窗漏水，导致墙体坏，为了不影响业主正常生活，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 11118.00 元（详见附件）。该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2022年12月2日



漏水图片1.doc



漏水报价单2.doc