

024 号文 关于天然居 B 栋 3205 阳台楼顶漏水紧急维修的函

天健城市服务（天然居）【2023】024

致天然居业主委员会：

因天然居 B3205 阳台楼顶漏水导致墙体坏，为了不影响业主正常生活，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 8061.00 元（详见附件）。该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2023 年 6 月 2 日



漏水图片.doc



报价单.doc