

033 号文 关于天然居 2 号岗门禁视频机立柱的函

天健城服（天然居）【2023】033

致天然居业主委员会：

因天然居 2 号岗门禁视频机长期再开关门时风向大，振动导致视频机容易屏破碎，为了长期使用正常，厂家建议避开震动，减少损失，更换。安装费用 1000.00 元（详见附件）。该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司



门禁图片.doc



天然居门禁立柱安
装报价202306.pdf

天然居服务中心

2023 年 7 月 1 日