

087 号文 关于天然居栋 F 栋 2 号客梯更换钢丝绳及曳引轮的函

天健诚服（天然居）【2023】087

致天然居临时业主委员会：

天然居 F 栋 2 号客梯发生故障，经现场技术人员检查，发现电梯钢丝绳使用已久，老化严重，已经出现老化磨损现象，同时曳引轮已经磨损严重，出现落槽现象，造成曳引力不足，存在安全隐患，前两月已提交过，均被否决。为了保证电梯运行正常，避免安全事故发生，保证乘客的安全，服务中心第三次建议更换钢丝绳和曳引轮，预算费用 22703.00 元（详见附件），该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会委员予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2023 年 12 月 5 日



天然居栋F栋2号客
梯更换钢丝绳及曳



电梯图片.doc