

关于天然居消防系统故障紧急维修的函

天健物业（天然居）【2018】010

天然居业主委员会：

因天然居消防系统故障，经消防系统厂家和维保公司工作人员现场检测确认为两块主板损坏，品牌：奥瑞那、型号：OZH4800，导致火灾自动报警系统无法正常使用，现申请需要维修更换，费用 18000.00 元（保修一年）。该费用需从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

附厂家明细报价及现场图片：

ORENA 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司		联络函
主 题	关于消防报警系统维修报价	共 1 页
贵公司使用的消防自动报警系统经工程师现场检查，具体情况及维修价格如下：		
1、 维修消防主机板 OZH32CPU 1 块，维修价格为 3500 元。		
2、 维修消防多线主板 3900A 1 块，维修价格为 2000 元。		
3、 维修消防电源板 1 块，维修价格为 2000 元。		
4、 维修消防主机显示板 1 块，维修价格为 1500 元。		
5、 主机板 1 块，回陆板 9 块参数校对、老化测试，价格为 9000 元。		
以上总价格为 18000 元（含税），保修 1 年。		
深圳前海奥瑞那安全技术有限公司		
联系人：张锦雄		
联系电话：13724357062		
报价日期：2018 年 2 月 28 日		



现场图片.docx

深圳市天健物业管理有限公司

天然居服务中心

2018 年 2 月 28 日