

004 号文 关于天然居 B 栋 1705 主卧凸窗 E 栋 206 次卧凸窗 漏水紧急维修的函

天健城市服务（天然居）【2023】004

致天然居业主委员会：

因天然居 B1705. E206 次卧凸窗漏水导致墙体坏，为了不影响业主正常生活，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 5964.00 元（详见附件）。该费用从小区业主大会账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2023 年 3 月 6 日



B1705. E206漏水 B1705.E206报价单.
图片.doc



doc